

**BURGAN BANK A.Ş.****Ortam Sıcaklık-Nem-Hava Akım Hızı Sonuçları**

Tarih : 09.10.2023
Sayı : 034.23/0115-00
Konu : Ortam Sıcaklık-Nem-Hava Akım Hızı Ölçüm Raporu
Teklif No : 034.23/1058-00

Burgan Bank A.Ş.' ye ait Ortam Sıcaklık-Nem-Hava Akım Hızı ölçüm sonuçları Tablo 1' de verilmiştir.

Tablo 1. Ortam Sıcaklık, Nem ve Hava Akım Hızı

No	Bölüm Adı	Sıcaklık (°C)	Bağıl Nem (%)	Hava Akım Hızı (m/s)
1	16.Kat Birikim	24,1	46,9	0,2
2	15.Kat Hazine	24,3	45,6	0,2
3	14.Kat Kurumsal Ticari Bankacılık	23,8	46,8	0,3
4	13.Kat Krediler	23,6	46,3	0,3
5	12.Kat Leasing	24,1	48,1	0,2
6	11.Kat İç Sistemler	24,0	47,6	0,4
7	10.Kat İnşaat	24,3	46,4	0,3
8	9.Kat Yatırım	23,8	45,3	0,4
9	8.Kat Dijital Bankacılık	24,6	46,8	0,2
10	7.Kat İletişim Merkezi	23,9	46,1	0,3
11	7.Kat İletişim Merkezi	24,1	45,8	0,4
12	3.Kat Maslak Ticari Ofis	23,9	46,9	0,3
13	3.Kat Maslak Ticari Ofis	24,1	44,1	0,3
14	2.Kat Toplantı Odaları	24,3	44,6	0,2
15	Asma Kat	24,3	46,2	0,3
16	1.Kat Fuaye Alanı	24,2	45,4	0,2
17	Zemin Kat	24,1	46,3	0,2
18	1.90 Lounge	24,4	45,3	0,3
19	Burgan Tim	23,8	45,0	0,3
20	Merkez Şube	23,8	44,0	0,4

Tuğba CİVİL
Raportör
e-imzalıdır.